

Omvalbeveiliging voor draaiporten

De Europese veiligheidseisen voor een CE-markering voor nieuwe beveiligingsinstallaties worden verscherpt. Dat betekent overigens niet dat bestaande poorten met een CE-markering daardoor opeens onveilig zijn. Maar wat houdt de aanpassing op draaiporten precies in?



Omvalbeveiliging voor draaiporten

Draaiporten zijn vaak kolossaal. Wanneer een zware draaipoort omvalt, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom staat in de nieuwe norm dat wanneer een scharnier van zo'n poort faalt of afbreekt, de vleugel nooit mag omvallen. Om dit te ondervangen is een veiligheidskabel toegevoegd aan de draaiporten. Deze RVS staalkabel wordt mooi weggewerkt tussen de vleugel en de pilaster en is daarom nauwelijks zichtbaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over CE-markering of komt u graag in contact met een van onze experts? Ga naar heras.nl/CE